

土と岩

2013 No.61

特集 地形を読む

土と岩

土と岩

撮影：岐阜県 恵那峡

特集 地形を読む

中部地質調査業協会

中部地質調査業協会

協会ホームページ <http://chubu-geo.org>
E-mail office@chubu-geo.org



各務原大橋(岐阜県各務原市)



名古屋高速(愛知県名古屋市)



国道23号中勢バイパス(三重県鈴鹿市)



一般社団法人 全国地質調査業協会連合会

中部地質調査業協会「土と岩」No.61

2013年4月1日発行

発行： 中部地質調査業協会
〒461-0004
名古屋市東区葵三丁目25番20号
ニューコーポ千種橋403号
TEL 052-937-4606
FAX 052-937-4607

企画： 株式会社建通新聞社 中部支社
印刷： 株式会社松原写真製版所

01 ▶	巻頭言	1
02 ▶	特集 地形を読む	3
	1) 「応用地形判読士」と地形の読み方	4
	□専修大学文学部環境地理学科 熊木 洋太	
	2) 変動地形学と活断層地形判読—変動地形から何がわかるのか	14
	□信州大学教育学部 廣内 大助	
	3) 地すべり分野におけるGISを用いた地形解析の利用方法	22
	□国土防災技術株式会社 龍見 栄臣・竹村 文	
	4) 沖積低地の地形と堆積物 ～濃尾平野を例に～	28
	□名古屋大学大学院環境学研究科 堀 和明	
03 ▶	特別寄稿 岐阜県の災害事例から学ぶこと	38
	□岐阜大学 八嶋 厚・沢田 和秀	
04 ▶	平成24年度 中部地区における地質調査業に関する意見交換会	49
05 ▶	散文 国産機、実験機など38機を展示する 「かかみがはら航空宇宙科学博物館」	58
	□かかみがはら航空宇宙科学博物館 横地 幸男	
06 ▶	中部ミニフォーラム優秀論文	66
	1) 津波による海岸保全施設の被災状況調査	
	□川崎地質(株) 佐藤 祥昭	
	2) 断層調査における電気探査の活用例	
	□(株)ダイヤコンサルタント 田中 昭好・米田 茂夫・濱本 拓志	
07 ▶	平成24年度 現地研修会参加報告	72
	その1 □(株)興栄コンサルタント 澤田 茂・水野 尚之	
	その2 □東邦地水(株) 小林 宏典	
	その3 □(株)日さく 岡野 和也	
08 ▶	加藤辰昭元理事長を偲んで	78
09 ▶	常設委員会報告	80
10 ▶	ホームページピックアップ	86
11 ▶	読者アンケート結果・読者アンケート	88
12 ▶	会員名簿	90
13 ▶	会員広告	92
14 ▶	編集後記	100